SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Atklāta konkursa
„Anesteziolo̧ģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde”

ID Nr. RAKUS 2018/50K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2018/50K

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets: Anesteziolo̧ģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde.

CPV kods: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.)

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 03.08.2018.

Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 29.08.2018. lēmumu Nr. V1/01-01/18/248

1. Ē. Kalniņš, stacionāra „Gaiļezers” galvenais ārsts – komisijas priekšsēdētājs;
2. I. Budzila, aprūpes direktore – komisijas priekšsēdētāja vietniece;
3. V. Krūmiņš, stacionāra „Latvijas Onkolo̧ģijas centrs” galvenais ārsts – komisijas loceklis;
4. I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja – komisijas locekle;
5. J. Nikolajenko, stacionāra „Biķernieki” galvenā ārsta p. i. – komisijas loceklis;
6. E. Cunskis, Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka virsārsts – komisijas loceklis
7. A. Jēkabsone-Lasenberga, Iepirkumu un līgumu daļas juriste – komisijas sekretāre (bez balsstiesībām);
8. V. Liguts, anesteziolo̧ģijas un intensīvās terapijas galvenais speciālists – eksperts;
9. O. Šuba, Toksikolo̧ģijas un sepses klīnikas vadītājs - eksperts;
10. E. Bērziņa-Andračņikova, Anesteziolo̧ģijas klīnikas visrmāsa - eksperts;
11. P. Tomiņš, Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka Vadītājs - eksperts.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 8.oktobrī, plkst.13:00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks EIS e- konkursu sistēmā 2018. gada 8.oktobrī plkst. 13^{00}.

Pretendentu piedāvātās cenas – procedūras ziņojuma pielikumā.

Pretendentu nosaukumi, ar kuriem tiks slēgtas vispārīgās vienošanās:

1.	"AB Medical Group Riga" SIA

2.	"ABV Medical" SIA
3.	"A.Medical" SIA
4.	"Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA
5.	"Arbor Medical Korporācija" SIA
6.	Baltic Laboratory Systems OU Latvijas filiāle
7.	"B.Braun Medical" SIA
8.	"DM PREMIUM" SIA
9.	"Elvim" SIA
10.	"HEACO Baltic" SIA
11.	"Interlux" SIA
12.	"Magnum Medical" SIA
13.	"MedBalt" SIA
14.	"Medeksperts" SIA
15.	"Medika GN" SIA
16.	"Medilink" SIA
17.	"Mediq Latvija" SIA
18.	Molnlycke Health Care OU
19.	"NMS ELPA" SIA
20.	"OneMed" SIA
21.	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)
22.	"PULSAR-RĪGA" SIA
23.	"R.A.L." SIA
24.	"Recipe Plus" AS
25.	"Remedine" SIA
26.	"Scanmed" SIA
27.	"Tradintek" SIA
28.	Triolab Baltic OÜ
29.	UAB "RENALFARMA" filiāle Latvijā
30.	"UniKon" SIA

Piedāvājuma izvēles pamatojums - izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN par katru piedāvāto daļu atsevišķi, kas atbilst Nolikumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu:

Atlases dokumenti:

1) **"" Medilink" SIA: 340.pozīcijā.**
    a. nav iesniedzis ražotāja Flexicare vai to pārstāvja pilnvarojuma vēstuli Pretendentam par tiesībām izplatīt piedāvātās preces Latvijā.

Tehniskie piedāvājumi:

I. "AB Medical Group Riga" SIA –

a. 52.daļa - Neatbilst specifikācijai , jo rumba ir tumši zila, bet prasīta caurspīdīga.

II. "ABV Medical" SIA

a. 363.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Upnmed" meģistrāliem kabeļiem un novadījumiem.

b. 366.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Upnmed" kabeļiem.

c. 367.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Upnmed" kabeļiem.

d. 368.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Upnmed" kabeļiem.

e. 384. daļa – netika iesniegts paraugs.

f. 385.daļa – netika iesniegts paraugs

g. 386.daļa – netika iesniegts paraugs

h. 387.daļa – netika iesniegts paraugs

i. 388.daļa - nav ražotāju Siemens, Drager apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed kabeļiem.

j. 389.daļa - nav ražotāju Siemens, Drager apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed kabeļiem.

k. 390.daļa - nav ražotāju Siemens, Drager apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed sensoriem.

l. 393.daļa - nav ražotāju Siemens, Drager apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed kabeļiem.

m. 410.daļa - nav ražotāja Philips Medical Systems apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed kabeļiem.

n. 411.daļa - nav ražotāja Philips Medical Systems apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed kabeļiem.

o. 412.daļa - nav ražotāja Philips Medical Systems apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed kabeļiem.

p. 413.daļa - nav ražotāja Philips Medical Systems apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Upnmed kabeļiem.

q. 415.daļa – netika iesniegts paraugs.

III. "A.Medical" SIA –

a. 62.daļa - Neatbilst specifikācijai. Nav iespējama vadītājstiegras hemostatiska ievade, neatvienojot šļirci.

b. 63.daļa - Neatbilst specifikācijai. Nav iespējama vadītājstiegras hemostatiska ievade, neatvienojot šļirci.

c. 64.daļa - Neatbilst specifikācijai, jo nav antibakteriālā pārklājuma.

d. 257. daļa - Neatbilst specifikācijai. Pārāk liela plūsmas pretestība. Plūsmas rezistence neatbilst specifikācijas prasībām.

e. 262.daļa - Netika iesniegts paraugs.

f. 267.daļa - Netika iesniegts paraugs.

g. 268.daļa - Nav apstiprināta aizsardzība pret Mycobacterium Tuberculosis un Hepatitis.

IV. "Arbor Medical Korporācija" SIA-

a. 172.daļa - Neatbilst. S- veida bronha manžete ar mazu tilpumu, nepietiekoši norobežo augšdaivas bronha lūmenu, nav iespējams hermetizēt intubēto bronhu.

b. 247. Neatbilst specifikācijai. Nav zīmējuma.

c. 340. Neatbilst specifikācijai. Absorbentam nav sfēriskas formas lodītes.

V. "B.Braun Medical" SIA –

a. 33.daļa - Neatbilst prasītai specifikācijai. Pievienošanas limits ir 216 reizes (pēc pievienotajiem dokumentiem, bet prasīts ne mazāk kā 600 reizes. Testa protokola vietā ir iesniegta vēstule, kur rakstīts: Ka ir nepieciešama oficiāla testēšana.;

b. 34.daļa - Neatbilst prasītai specifikācijai. Pievienošanas limits ir 200 reizes (pēc pievienotajiem dokumentiem, bet prasīts ne mazāk kā 600 reizes. Testa protokola vietā ir iesniegta vēstule, kur rakstīts: Ka ir nepieciešams veikt oficiālu testēšanu.;

c. 35.daļa - neatbilst - iesniegts specifikācijas prasībām neatbilstošs paraugs;

d. 36.daļa - Neatbilst prasītai specifikācijai. Pievienošanas limits ir 216 reizes (pēc pievienotajiem dokumentiem), bet prasīts ne mazāk kā 600 reizes. Testa protokola vietā ir iesniegta vēstule, kur rakstīts: Ka ir nepieciešama oficiāla testēšana.

e. 76.daļa - Neatbilst specifikācijai. Tika pieprasīts arteriālais katetrs, kas paredzēts ievietošanai perifērajās artērijās, asins gāzu noteikšanai vai asinsspiediena monitorēšanai. Bet piegādātājs piedāvāja intravenozo perifēto kateru, no kura nevar paņemt arteriālas asinis analīzēm.

f. 82.daļa - Neatbilst specifikācijai. Katetra pagarinātājs nav integrēts pašā katetrā, bet atrodas atsevišķā iepakojumā.

VI. "Elvim" SIA –

a. 33.daļa - Neatbilst pievienošanas limits neatbilst prasītajām 600 reizēm.

b. 36.daļa - Neatbilst pievienošanas limits neatbilst prasītajām 600 reizēm. Nav eglīšu tipa.

c. 64.daļa - Netika iesniegts paraugs.

VII. "HEACO Baltic" SIA-

a. 184.daļa - Neatbilst specifikācijai, jo caurules pārējā uz masku ir sašaurinājums, salīdzinot ar caurules diametru-tas nozīmē, ka ieelpā un izelpā plūsmas ceļā ir šķērslis-sašaurinājums.

b. 213.daļa - Neatbilst. Nepieguļ sejas formai, nav parocīga ventilēšanai ar roku.

c. 333.daļa - Neatbilst. Nav savienojama ar "Enteroport Plus" enterālās barošanas sūkni.

d. 334.daļa - Neatbilst. Nav savienojama ar "Enteroport Plus" enterālās barošanas sūkni.

VIII. "Interlux" SIA –

a. 80.daļa - piedāvātā mandrēna nav saderīga ar 79.pozīcijā uzvarējušā pretendenta piedāvāto preci - perifēro vēnu katetriem.

IX. "MedBalt" SIA –

a. 171.daļa - Nav norādes par latex free, caurules materiāls-PVC (polivinilhlorīds)-toksisks;

b. 172.daļa - Nav norādes par latex free, caurules materiāls-PVC (polivinilhlorīds)-toksisks.

c. 174.daļa - Neatbilst specifikācijai. Uz spiediena kontroles balona nav informācijas par manžetes tipu un caurules diametru.

d. 213.daļa - Neatbilst. Nepieguļ sejas formai, nav parocīga ventilēšanai ar roku.

e. 219.daļa - Neatbilst specifikācijai pēc krāsu kodiem;

f. 255.daļa - Neatbilst specifikācijai. O2 vadu nevar savienot ar filtru;

g. 257.daļa - Neatbilst specifikācijai. Pārāk liela plūsmas pretestība, attiecīgi arī mirusī telpa. Plūsmas rezistence neatbilst specifikācijas prasībām.

h. 261.daļa - Neatbilst specifikācijai, garums kompaktā veidā pārsniedz nepieciešamo, luer porta vāciņš nav fiksēts pie luer-lock porta kakliņa.

i. 262.daļa - Neatbilst specifikācijai, nav kompakti gofrēts, luer porta vāciņš nav fiksēts pie luer-lock porta kakliņa.

X. "Medeksperts" SIA –

a. 173.daļa - Netika iesniegts paraugs;

b. 184.daļa - Neatbilst, plāna truba, viegli saliecās un zaudē lūmenu, kas ir bīstami. Apgrūtina ievietošanu;

c. 229.daļa - Netika iesniegts paraugs;

d. 405.daļa - Foley kateters ar temperatūras zondi Covidien REF 90055T Nr. 405. nav saderīgs ar pagarinātājkabeli ar atsauces numuru 21082A, kas paredzēts nodaļā esošiem IntelliVue sērijas monitoriem. Piegādātājs nav piedāvājis savu pagarinātājkabeli.

XI. "Medika GN" SIA –

a. 174.daļa - Neatbilst specifikācijai. Uz spiediena kontroles balona nav informācijas par manžetes tipu un caurules diametru;

b. 184.daļa - Neatbilst,plāna truba,viegli saliecās un zaudē lūmenu, kas ir bīstami. Apgrūtina ievietošanu;

c. 185.daļa - Neatbilst specifikācijai, jo manžetes uzpūšanas caurule nav integrēta elpošanas caurules sienā, iepakojums neuztur elpošanas caurules optimālo formu.

XII. "Medilink" SIA –

a. 33.daļa - Neatbilst pievienošanas limits neatbilst prasītajām 600 reizēm.

b. 39.daļa - Neatbilst. Nav hermētiska, laiž garām. Ja pie viena zara pievienota sistēma, tad pa otru zaru viss iztek ārā;

c. 40.daļa - Neatbilst. 1. Grūtības uzpildīt pagarinātāju- pastāv liels gaisu embolijas risks. 2. izmantojot vienu kanālu medikamentu ievadīšanai, parēji kanāli uzpildās ar ievadāmo medikamentu, jo uz katra kanāla nav atsevišķa klemme.

d. 43.daļa - Neatbilst pievienošanas limits: neatbilst prasītajām 216 reizēm;

e. 181.daļa - Neatbilst. Atvere mutes dobuma sanācijai neļauj nodrošināt pilnvērtīgu sanāciju- mazs diametrs; Fiksators nepielāgojas pacienta sejai. Fiksācijas lente nenodrošina stabilu un drošu fiksāciju;

f. 185.daļa - netika iesniegts paraugs;

g. 230.daļa - Netika iesniegts paraugs;

h. 233.daļa - Neatbilst specifikācijai biezums.

i. 257.daļa - Neatbilst specifikācijai. Testa protokolā nav datu par bakteriāli virālo aizsardzību ne mazāk kā 99,99% (100% aizsardzība pret Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C, HIV).

j. 267.daļa - Neatbilst specifikācijai. Nav apstiprināta aizsardzība pret Mycobacterium Tuberculosis un Hepatitis C un CO2 porta vāciņš nav pievienots pie porta kakliņa.

XIII. "Mediq Latvija" SIA –

a. 28.daļa - Neatbilst specifikācijai. Atverē nevar ievietot bronhoskopu;

b. 79.daļa - Neatbilst specifikācijai nav RTG kontrastējošās līnijas un netiek piedāvātas mandrēnas;

c. 257.daļa - Neatbilst specifikācijai. Nav apstiprināta aizsardzība pret Mycobacterium Tuberculosis un Hepatitis . Nav plūsmas regulētāja, un dotais filtrs pieskaitāms pie mehāniskā tipa filtrācijas, bet prasīts elektrostatiskais. Testa protokolā nav norādes uz preces kodiem , ka dotie testi ir veikti konkrētajai precei.

d. 262.daļa - Nav iesniegts paraugs.;

e. 266.daļa - Neatbilst specifikācijai, jo nav CO2 līnijas luer-lock porta.

f. 267.daļa - Neatbilst specifikācijai. Nav apstiprināta aizsardzība pret Mycobacterium Tuberculosis un Hepatitis C un CO2 porta vāciņš nav pievienots pie porta kakliņa . Testa protokolā nav norādes uz preces kodiem, ka dotie testi ir veikti konkrētajai precei. Iesniegts identisks paraugs, kā 257.pozīcijā, lai gan prasības ir atšķirīgas.

XIV. "NMS ELPA" SIA –

a. 165.daļa - Neatbilst. Visām caurulēm nav gluda iekša. Komplektā nav PVC materiāla konektora - pagarinātāja ventilācijas kontūrai "L" veida, kas grozāms divās plaknēs, ar vārstu bronhoskopijai. Nav bakteriāla filtra;

b. 368.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Masimo" kabeļiem;

c. 370.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Nuovo" sensoriem.

d. 389.daļa - nav ražotāju Siemens, Drager apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Nuova kabeļiem;

e. 390.daļa - nav ražotāju Siemens, Drager apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja Nuova sensoriem;

f. 407.daļa - Neatbilst. Apkopšanas firma nenes atbildību par Drager aparāta drošību ekspluatācijā, izmantojot neoriģinālu skābekļa sensoru. Tas rada nedrošus mērījumus.

XV. "OneMed" SIA –

a. 264.daļa - Neatbilst, jo nevar pievienot anestēzijas mašīnai bez papildus konektoriem.

b. 370.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Intersurgical" sensoriem.

c. 374.daļa - nav ražotāja "GE Medical Healthcare"apliecinājums par saderību ar piedāvāto ražotāja "Intersurgical" konektoru.

XVI. "PULSAR-RĪGA" SIA –

a. 52.daļa - Netika iesniegts paraugs;

b. 53.daļa - Netika iesniegts paraugs.

c. 62.daļa – Netika iesniegts paraugs

d. 63.daļa – Netika iesniegts paraugs

e. 64.daļa - Netika iesniegts paraugs.

XVII. "Scanmed" SIA –

a. 41.daļa - Neatbilst specifikācijai. Loti grūti pagriezt, slēdzēj korķim atzīmēta tikai OFF pozīcija.

XVIII. "UniKon" SIA –

a. 212.daļa - Neatbilst specifikācijai. Nevar nodezinficēt, nav parocīga rokai.

Komisijas locekļi: Ē. Kalniņš

I.Budzila

I. Krūmiņa

J.Nikolajenko

V.Krūmiņš

E.Cunskis

Sekretāre: A.Jēkabsone-Lasenberga